


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO AVENIDA ARMANDO FAJARDO, 1564, BAIRRO LOANDA.


Foto 01– Escada de acesso localizada entre os dois prédios



Fonte: Google Maps 2024.

Acesse C

Foto 02– Escada de acesso localizada entre os dois prédios, ao lado do laboratório Carlos Chagas no bairro



Fonte: Google Maps 2024.

Ativar

Foto 03: Lance superior de degraus colapsado.



Fonte: Defesa Civil, 2024.

Foto 04: Abertura realizada para passagem temporária dos moradores.



Fonte: Morador, 2024.

João Monlevade, 04 de fevereiro de 2025.

Luan Marcelino Barboza

Engenheiro Civil

CREA – MG 204.675/D