

2026

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



Objeto: Reforma da Escola Municipal Professor Israel Pinheiro.

**Endereço: Av. Luzia Brandão de Souza, 201 –
Loanda, João Monlevade – MG, CEP: 35931-026.**



Fotografia 1




Descrição: Vista geral da edificação escolar, evidenciando áreas de recuperação e recomposição de revestimento nas fachadas externas.

Fotografia 2



Descrição: Ambiente interno da escola apresentando pontos de acabamento e necessidade de correções em elementos construtivos próximos às esquadrias.

Fotografia 3



Descrição: Patologia construtiva identificada em parede próxima à esquadria, com fissuração acentuada e destacamento do revestimento.

Fotografia 4



Descrição: Será trocada todas as portas devido o mal estado que elas encontram-se

Conclusão

Conforme verificado durante a vistoria técnica e demonstrado nas imagens apresentadas, a edificação necessita de intervenções corretivas e preventivas, incluindo recuperação de revestimentos, tratamento de fissuras, recomposição de acabamentos, e adequações gerais para garantir segurança, durabilidade e melhores condições de uso da unidade escolar.

Júlio Bruno Leite Júnior
Engenheiro Civil

Daniel Ermelindo dos Santos
Engenheiro Civil