

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: João Monlevade - MG

UBS INDUSTRIAL

Obra: Reforma de Edifício em Alvenaria de Unidade Básica de Saúde

Etapa: antes da realização da obra
 durante a realização da obra
 após a realização da obra



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Fachada.



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Beiral em todo entorno da edificação.



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Porta de ferro do fundo danificada devido a corrosão



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Banheiro.



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Sala destinada para banheiro acessível



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Sala recepção destinada a escada para acesso ao 2º piso



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Sala de curativos destinada para sala de recepção.



- 1) Localização: Rua Ipatinga, 629 - Bairro Industrial
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 07/04/2020
- 3) Observações: Porta a ser removida para acesso ao corredor.

05/06/2020
Data

Responsável Técnico
Zamira M. C. Vieira