

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.

RUA CHICO MENDEZ – BAIRRO COLUMBIÁRIA DE VANESSA



RUA SUCUPIRA – BAIRRO SÃO JOÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.

RUA BARÃO DE COCAIS – BAIRRO NOVA ESPERANÇA



RUA EQUADOR – BAIRRO PETRÓPOLIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.

RUA FELIPE CAMARÃO – BAIRRO LOANDA



AVENIDA DO CONTORNO – BAIRRO VILA TANQUE



João Monlevade, 08 de Julho de 2025.

Júlio Bruno Leite Júnior

Engenheiro Civil – CREA-MG 80.199/D